Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1803

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : A l'ouest du village d'Oppède-le-Vieux, se situe un puits placé au début du GR, le long d'une calade.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : **Puits**
Référence : 1803

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1803

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Edifié selon un plan carré extérieur de 1, 20 mètres et d'un diamètre de 0,90 mètres, ce puits ouvert est constitué d'un bloc monolithique d'un mètre de hauteur posé sur le sol.

Le puits est encadré à l'est et à l'ouest par deux piliers monolithites et surmonté d'un montant en ferronnerie, qui auparavant supportait une poulie. Sur le côté sud, une dalle mobile est enclenchée dans le bloc cylindrique.

Le conduit semble stratifié en profondeur selon une alternance de pierres monolithes, cylindriques, intercalées avec du moellon.
Le conduit n'atteint pas le fond puits, lequel au vu de sa largeur paraît être un réservoir.

A l'est, un bloc monolithique cassé en deux, muni sur ses rebords d'un plan incliné, fait référence à un lavoir.

Historique :

ISMH
XVIIIe siècle?

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : **Puits**
Référence : 1803

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Bon état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'édifice paraît être en état. Seule de la végétation court le long. Une grille de sécurité est posée sur le puits.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1803

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Anne Albert-Fournier/Matthieu Carré/Xavier Nédélec

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Puits
Référence : 1803

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Pigeonnier**

Commune : Oppede
Référence : 1804

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Le pigeonnier est situé à l'extérieur du Hameau de Carnavet, à l'a-pic d'un chemin s'engageant au nord/ouest.
L'édifice entouré de vignes est bâti dans une parcelle de végétation (chênes, pins), à proximité d'une ancienne bâtisse faisant face au massif du Luberon.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Pigeonnier**

Commune : Oppede
Référence : 1804

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Edifié sur un plan circulaire, le pigeonnier semble avoir été bâti selon un volume unique appuyé au nord sur l'a-pic rocheux qui borde la route.
Le mur en partie écroulé est édifié en blocs de mortier gris à grain épais. Il est couvert à l'extérieur d'un enduit très sableux, de couleur rose saumon.
L'enduit intérieur à grain plus fin, recouvre entièrement le premier niveau. Au second niveau sont aménagés 28 boulins de forme quadrangulaire (larges de 17cm, hauts de 25cm et profonds de 25cm environ).
Le troisième niveau légèrement en pente devait supporter un toit en appentis aujourd'hui disparu.

Historique : Aujourd'hui, cet édifice est en ruine. Le mode de construction pourrait éventuellement fournir des indications concernant la datation (les éléments composant le mur sont des blocs de mortier à grain épais, l'ensemble est couvert d'un enduit à la chaux de couleur rose).

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : **Pigeonnier**
Référence : 1804

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Ruine

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est aujourd'hui en ruine, il ne reste plus qu'un pan de mur (nord, nord/est) lui même menacé de s'écrouler.
Le reste de l'édifice est déjà écroulé et jonche le sol. La végétation commence à envahir l'espace qui n'est vraisemblablement pas entretenu.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **Pigeonnier**

Commune : Oppede
Référence : 1804

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Pigeonnier
Référence : 1804

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1806

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Inconnu Propriétaire :

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : La croix est située dans la plaine à l'intersection de la route de Ménerbes (D188) et du chemin des Gellis menant au vieux village.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1806

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Croix monumentale

Commune : Oppede
Référence : 1806

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : L'édifice est composé d'une base calcaire carrée (de 70cm de côté et d'une hauteur de 100cm) sur laquelle est fichée une barre métallique rouillée constituant le bras vertical de la croix. Le bras horizontal est de même facture.

Historique : La croix semble postérieure au socle.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1806

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Mauvais état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est en mauvais état, la base à demi enterrée est abîmée ; elle portait une croix plus volumineuse.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1806

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1806

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Oratoire Saint-Laurent"**

Commune : Oppede
Référence : 1807

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice : Carrefour des Minguets

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : L'oratoire Saint-Laurent est situé au carrefour du chemin des Sablières et de la dépatementale 178.

Bâti sur un terrain plat à proximité du carrefour et devant une maison d'habitation, il est facilement repérable.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Oratoire Saint-Laurent"
Référence : 1807

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Oratoire Saint-Laurent"

Commune : Oppede
Référence : 1807

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Edifié sur un plan carré en moellon de 1,10 mètres de côté et d'une hauteur totale de 2, 50 mètres, l'oratoire comprend un socle en moellon de 1,40 mètre de haut, sur lequel repose une corniche monolithe. Celle-ci soutient deux niches superposées l'une au dessus de l'autre.
La niche inférieure est bouchée par du moellon, tandis que l'autre contient deux carreaux de faïence avec le dessin et le nom de "saint Laurent".
Le tout est surmonté d'un fronton reposant sur un entablement.

Historique : L'inscription et le dessin figurent saint Laurent, martyre et patron des pauvres. Toutefois, il n'est pas accompagné de ses attributs.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "Oratoire Saint-Laurent"
Référence : 1807

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Culte

Usage ancien :

Etat de conservation : Bon état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'oratoire est en état.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Oratoire Saint-Laurent"**

Commune : Oppede
Référence : 1807

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Anne Albert-Fournier

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Xavier Nédélec/Anne Albert-Fournier/Matthieu Carré

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "Oratoire Saint-Laurent"
Référence : 1807

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1808

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1808

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice : Lieu-dit Le Souleillan

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : La croix est située au carrefour de la D176 menant au vieux village et de la route menant à Maubec, au lieu-dit Le Souleillan.
Cette croix est prise dans un buisson de clématite à l'angle d'une parcelle de verdure.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1808

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1808

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : L'édicule, bâti en pierre calcaire, est composé d'une base rectangulaire (110cmx140cm). Au-dessus est placé le socle carré supportant le fût cylindrique, décoré d'un écusson sur sa face sud.

Historique : La croix qui ornait l'édifice de facture ancienne a aujourd'hui disparue.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Ruine

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est en mauvais état et tend à disparaître sous un buisson de végétation. L'édifice est cassé dans sa partie supérieure laissant supposer un acte de vandalisme visant à détruire ou à voler la croix.
Par ailleurs, l'usure de la pierre a entraîné la disparition de l'écusson.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1808

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1808

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1809

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : L'édifice est situé au Nord du vieux village au lieu-dit les Goujons, le long de la D29. La croix est placée à l'extrémité d'une parcelle de lavande.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1809

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1809

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : L'édifice est composée d'une seule croix monolithe en pierre calcaire d'une hauteur de 115cm. A la croisée des bras, côté sud, sont gravées trois croix latines.

Historique : Cette croix marquerait l'emplacement d'une tombe privée.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : Croix monumentale
Référence : 1809

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Bon état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est en bon état.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

Intitulé : **Croix monumentale**
Référence : 1809

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Croix monumentale**

Commune : Oppede
Référence : 1809

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : **Croix monumentale**
Référence : 1809

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Oratoire Saint-Joseph"**

Commune : Oppede
Référence : 1810

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Religieux

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Inconnu Propriétaire :

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : L'oratoire est situé à l'intersection de la route provenant du vieux village et de la D178. L'édifice est bâti à l'extrémité d'une parcelle plantée d'oliviers et à proximité d'habitations privées.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"
Référence : 1810

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Oratoire Saint-Joseph"**

Commune : Oppede
Référence : 1810

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

L'oratoire bâti selon un plan rectangulaire, repose sur une base circulaire (d'un diamètre de 155cm) creusée d'un emmarchement.
Le socle coiffé d'une corniche moulurée est creusé (au sud-ouest) d'un panneau qui comportait autrefois des inscriptions aujourd'hui effacées. Au-dessus est placé une niche semi-circulaire accueillant la statue de saint Joseph portant le Christ dans ses bras.
La niche, fermée d'une grille de métal est surmontée d'une croix de fer forgé aux extrémités pointues.

Historique :

L'oratoire est composé de deux parties d'époques différentes dont l'une, récente, témoigne d'une restauration.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"
Référence : 1810

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation :

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : Seule la base cassée n'est pas en bon état, la base et le socle ont été restaurés, la corniche, la statue et la croix ont été restituées.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Oratoire Saint-Joseph"**

Commune : Oppede
Référence : 1810

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "Oratoire Saint-Joseph"
Référence : 1810

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"La Fontaine de la Folie"**

Commune : Oppede
Référence : 1812

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 1985 Section : AO Parcelle : 164?166?

Adresse de l'édifice : Route des Petitons

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : La fontaine est située le long de la route des Petitons qui descend du vieux village pour rejoindre la plaine côté est.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "La Fontaine de la Folie"
Référence : 1812

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"La Fontaine de la Folie"**

Commune : Oppede
Référence : 1812

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : La fontaine est aménagée sous le fossé bordant la route. Elle est entièrement bâtie en moellons formant une voûte de 250cm de hauteur en anse de panier.

Historique : La Fontaine de la Folie tire son nom de son fonctionnement fantaisiste du à l'affleurement irrégulier de la nappe qui l'alimente.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "La Fontaine de la Folie"
Référence : 1812

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Menacé

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est fragilisé par les écoulements de l'eau et la végétation qui se développe.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"La Fontaine de la Folie"**

Commune : Oppede
Référence : 1812

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "La Fontaine de la Folie"
Référence : 1812

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Le Lavoir de Fondos"**

Commune : Oppede
Référence : 1814

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 1985 Section : AI Parcelle : 336

Adresse de l'édifice : Lieu-dit Fondos

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : Le lavoir est situé au lieu-dit de Fondos, le long de l'ancien chemin menant d'Oppède-le-Vieux à Ménerbes.
L'édifice est bâti face à la route, et est bordé de buissons et de terrasses plantées de vignes et de cerisiers. Il est ombragé par un platane imposant.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Le Lavoir de Fondos"
Référence : 1814

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Le Lavoir de Fondos"**

Commune : Oppede
Référence : 1814

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

L'édifice est accolé à la roche au nord/ouest.
Elevé selon un plan rectangulaire, Il est couvert par un toit en bâtière protégé de tuiles canal reposant sur un mur maçonné à l'ouest et sur deux piliers à l'est. La partie est, destinée à empêcher les éboulis du sol, n'est maçonnée qu'à mi-hauteur.
Le pilier marquant l'angle sud-est porte un avis : "Lavez dans le premier bassin. Videz l'eau sale. Rincez. Rebouchez".

Le lavoir creusé en contre bas de la route est accessible par deux marches au sud/est. Il est alimenté à l'opposé par deux sources aménagées. L'eau provenant de l'est est acheminée par une canalisation directement creusée dans la roche, la source ouest provient vraisemblablement d'une mine.

L'eau arrive dans un premier bassin (145cmx140cm), s'écoule grâce à un déversoir dans un second bassin de taille plus importante (140x295cm), bordé à l'est et à l'ouest par deux grandes dalles inclinées. L'eau est évacuée ensuite par un trop-plein dans des canalisations souterraines.
L'ensemble est bordé latéralement de deux grands espaces dallés.

Historique :

Le lavoir aurait été bâti lors de l'aménagement du chemin en route praticable en 1906.
Lors de l'aménagement, les sources découvertes auraient fait l'objet d'aménagements (de même qu'à Fondrêche). Ici, l'eau écoulée du lavoir était récupérée pour deux exploitations agricoles en aval qui l'utilisaient pour l'irrigation des cultures.
L'édifice à fait l'objet d'une restauration récente par le parc.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "Le Lavoir de Fondos"
Référence : 1814

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :

Recommandations de conservation :

- L'ensemble est relativement en bon état.
- Les travaux de restauration pratiqués sur cet édifice ne permettent pas de connaître le type de couverture qui protégeait l'édifice auparavant.
- L'eau croupit dans le second bassin et d'importantes infiltrations ont lieu au nord-est ce qui fragilise lemur et endommage le sol.
- Le mur est est en partie couvert de terre et ne protège plus le sol jonché de débris.
- De la végétation commence à se développer à différents endroits.

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **"Le Lavoir de Fondos"**

Commune : Oppede
Référence : 1814

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "Le Lavoir de Fondos"
Référence : 1814

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Le Lavoir de Font-Drêche"**

Commune : Oppede
Référence : 1815

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 1985 Section : AI Parcelle : 337

Adresse de l'édifice : Lieu-dit de Font-Drêche

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : Le lavoir est situé au nord-est du vieux village dans la plaine qui s'étend entre les massifs du Vaucluse et du Luberon.
L'édifice ombragé par un tilleul imposant, est bâti en contre-bas de la route menant du lieu-dit de Font-Drêche au lieu-dit de la Croix-Blanche.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Le Lavoir de Font-Drêche"
Référence : 1815

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Le Lavoir de Font-Drêche"**

Commune : Oppede
Référence : 1815

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : L'accès au lavoir s'effectue par un chemin caladé sur une longueur de quelques mètres.

L'édifice bâti selon un plan rectangulaire, est protégé par un toit en bâtière couvert de tuiles mécaniques et alimenté par une source maçonnée (190cmx200cm) située à l'est. Cette dernière est couverte par une voûte en moellons marquée par un arc en pierre de taille. Un muret en ferme partiellement l'accès au nord.
L'eau s'écoule de la source dans un bassin monolithe (40cmx100cm) encastré dans le sol. Elle se déverse ensuite dans le premier bassin du lavoir composé de longues dalles calcaires encastrées dans le sol et surmonté d'une dalle de séchage.
Le second bassin à l'ouest, de plus grandes dimensions (145x350), est bordé au nord et au sud par des dalles biseautées.
L'eau est évacuée à l'ouest par une canalisation aboutissant à un vaste bassin extérieur (390cmx540cm) en moellons. Ce dernier est également alimenté par un système de récupération des eaux provenant de la calade en pente.

Historique : Ce lavoir comme celui de Fontos aurait été bâti au début du XXe siècle lors de l'aménagement des routes.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

www.pnrpaca.org

Intitulé : "Le Lavoir de Font-Drêche"
Référence : 1815

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est en bon état hormis le bassin extérieur totalement envahi par la végétation. Les murs et la couverture ont fait l'objet d'une récente restauration par le parc.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Le Lavoir de Font-Drêche"**

Commune : Oppede
Référence : 1815

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Elise Michel

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Elise Michel/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "Le Lavoir de Font-Drêche"
Référence : 1815

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"**

Commune : Oppede

Référence : 1816

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 1985 Section : AI Parcelle : 474

Adresse de l'édifice : Lieu-dit l'Infermière

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : RESTAURE PARC

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"
Référence : 1816

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"

Commune : Oppede

Référence : 1816

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"
Référence : 1816

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : Bon état

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"**

Commune : Oppede

Référence : 1816

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "Lavoir de l'Infermière" ou "De Font-de-Ville"
Référence : 1816

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"Le Lavoir de Valadas"**

Commune : Oppede
Référence : 1817

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice : Lieu dit les Goujons

Statut de la propriété : Public Propriétaire :

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : Le lavoir est bâti dans un cadre naturel aménagé, à proximité de la départementale 29. Aménagé sur le ruisseau en contrebas de la parcelle, l'édifice est précédé en amont d'une structure en béton et en aval d'un réservoir. L'écoulement de l'eau se poursuit en sous-sol.
L'environnement immédiat du bâtiment est une aire de repos récente.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "Le Lavoir de Valadas"
Référence : 1817

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Le Lavoir de Valadas"**

Commune : Oppede
Référence : 1817

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

Pris dans le relief de la pente, l'édifice est de plan rectangulaire. Il est ouvert au nord et au sud dans le sens de l'écoulement; et fermé à l'est et à l'ouest par deux murs, d'une hauteur différente, maçonnés en blocage de moellons marqués par des chaînes d'angle.
Le mur ouest a certainement pour fonction de retenir la terre et dépasse ainsi du sol de presque 2 mètres de haut. Le mur est construit au ras du sol, est contrebuté par deux contreforts placés à ses extrémités.
L'ensemble protégé par un toit en appentis couvert de tuiles canal est soutenu par des charpentes dont une repose à l'angle sud est sur un pilier de pierre.

Le lavoir est rendu accessible par un escalier situé au nord ouest.
Le lavoir construit à même le sol, dispose d'un bassin de rinçage muni d'une pierre de séparation avec trou de surverse permettant à l'eau d'accéder au bassin de lavage. Ce dernier est surmonté d'une barre de séchage.
Les deux bassins sont bordés de larges dalles calcaires inclinées.

Historique :

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

www.pnrpaca.org

Intitulé : "Le Lavoir de Valadas"
Référence : 1817

Usage et état

Usage actuel : Aire de repos

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'édifice a connu une campagne de restauration par le parc.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"Le Lavoir de Valadas"**

Commune : Oppede
Référence : 1817

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Xavier Nédélec

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Xavier Nédélec/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : **"Le Lavoir de Valadas"**
Référence : 1817

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Tuilerie**

Commune : Oppede
Référence : 1818

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Industriel

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : L'ancienne tuilerie est située en contrebas du corps d'habitation principal au lieu dit La Tuilière.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Tuilerie**

Commune : Oppede
Référence : 1818

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : Le four a été bouché d'un mur en parpaings permettant de fermer le garage. Selon l'actuelle occupante des lieux, une grande ouverture formait la bouche du four à l'intérieur duquel il restait encore des carreaux.

Voir la fiche concernant le moulin à huile au lieu dit La Tuilière situé dans la même bâtisse.

Historique : L'ensemble serait daté du XVIII, il aurait accueilli (selon l'actuelle locataire) un séminaire, une tuilerie et un moulin à huile qui aurait fonctionné jusqu'à la première guerre mondiale.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : Tuilerie
Référence : 1818

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Ruine

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : Mauvais état.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Tuilerie**

Commune : Oppede
Référence : 1818

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Anne Albert-Fournier/Matthieu Carré/Xavier Nédélec

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Tuilerie
Référence : 1818

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Four à pain**

Commune : Oppede
Référence : 1819

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Industriel

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse
de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès :

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : **Four à pain**
Référence : 1819

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Four à pain**

Commune : Oppede
Référence : 1819

Description

Description architecturale et historique

Description
architecturale :

Historique :

Croyances, légendes,
anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : **Four à pain**
Référence : 1819

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Maison d'habitation

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Four à pain**

Commune : Oppede
Référence : 1819

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : **Four à pain**
Référence : 1819

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**

Commune : Oppede
Référence : 1820

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**
Référence : 1820

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Il s'agit d'un ensemble de deux mines d'eau privées et de leur bassins respectifs, situées au lieu-dit l'Infermière. Une propriété privée se trouve à l'ouest du chemin communal avant d'arriver au lavoir de "Font-de-ville".
- La mine (1) se situe à l'est du chemin public, et son bassin, lui, dans l'axe de la mine, juste à l'ouest du chemin dans la propriété, mais visible depuis le domaine public.
- La mine (2) est elle, au nord-est de la propriété, proche du lavoir communal et non visible du domaine public.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**

Commune : Oppede
Référence : 1820

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**
Référence : 1820

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

- La mine (1) se situe à l'est du chemin public, elle part vers l'est en s'enfonçant sous la forêt.
La porte de la mine mesure 210 cm de haut; elle possède un encadrement en pierre de taille (linteau et soubassement : dalles monolithes, piédroits composés de deux blocs verticaux chacun).
Un dégagement intérieur d'environ 1m², laisse apparaître un muret de 90 cm de haut qui retient l'eau dont la mine est remplie. Ensuite l'ensemble est voûté sur toute sa longueur visible et mesure 120 cm de large.
- Son bassin (qui se situe de l'autre côté du chemin), mesurant 900 cm par 750 cm, avec 130 cm de profondeur, est orienté sud-nord. Son muret mesure 150 cm de haut par 50 cm de large. Il est associé à un petit cabanon moderne mais de style traditionnel, abritant le forage qui alimente toutes les fontaines "rapportées" de la propriété.

- La mine (2) se situant au nord-est de la propriété, vient du nord. Creusée dans la roche, avec une maçonnerie voutée, elle se jette directement dans son bassin au sud.
- Son bassin, orienté sud-nord, mesure 12 mètres par 2,80 mètres. Il est enterré par rapport au sol actuel, mesure environ 1 mètre de profondeur, et son muret de soutènement est en moellons ébauchés. La végétation environnante est composée de cannes et de ronces.

Historique : Aucunes dates n'ont été avancées, mais la propriété ayant été une grosse ferme ayant d'être rachetée et rénovée par le propriétaire actuel, laisse supposer qu'il s'agit du système d'adduction d'eau d'origine.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Usage initial

Usage ancien :

Etat de conservation : Bon état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection :

Autre état de protection :

Date de la protection :

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :
- Mine (1):
Ensemble correct, mais quelques racines dans le conduit.
L'accès est enfoui sous la végétation.
- Bassin (1):
Bon état général, avec concrétion de tuff sous le joint de la couvertine, et descendant jusqu'au sol.

Recommandations de conservation :
- Mine (2):
Non entretenue, mais en état.
- Bassin (2):
Peu accessible, non entretenu, et enfoui dans la végétation.

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Oui

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**

Commune : Oppede
Référence : 1820

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour :

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : **Mines et bassins de l'infermière**
Référence : 1820

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1821

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse
de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : Puits "renaissance", situé après le vieil-Oppède, au débouché du G.R. vers le Tombereau.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : **Puits**
Référence : 1821

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1821

Description

Description architecturale et historique

Description
architecturale :

Historique : CIMH

Croyances, légendes,
anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : **Puits**
Référence : 1821

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation :

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : A surveiller

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **Puits**

Commune : Oppede
Référence : 1821

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Puits
Référence : 1821

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"L'Aire de Sainte-Cécile"**

Commune : Oppede
Référence : 1823

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse
de l'édifice :

Statut de la propriété : Inconnu Propriétaire :

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès :

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "L'Aire de Sainte-Cécile"
Référence : 1823

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"L'Aire de Sainte-Cécile"**

Commune : Oppede
Référence : 1823

Description

Description architecturale et historique

Description
architecturale :

Historique :

Croyances, légendes,
anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "L'Aire de Sainte-Cécile"
Référence : 1823

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Etat moyen

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire :

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : **"L'Aire de Sainte-Cécile"**

Commune : Oppede
Référence : 1823

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "L'Aire de Sainte-Cécile"
Référence : 1823

www.pnrpaca.org

Intitulé : **Eolienne**

Commune : Oppede
Référence : 1824

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Agricole

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : Section : Parcelle :

Adresse de l'édifice :

Statut de la propriété : Privé Propriétaire :

Accessibilité au public : Non accessible

Adresse du propriétaire :

Accès : L'éolienne est située le long de la Départementale 3, à la limite des communes d'Oppède et de Ménerbes. L'édifice s'inscrit entre un champs en friche et une maison d'habitation.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : Eolienne
Référence : 1824

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : Eolienne

Commune : Oppede
Référence : 1824

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale :

L'éolienne s'élève sur un terre-plein encadré d'un muret en moellons ébauchés. Elle repose sur une dalle recouvrant le forrage.

Construite en fer, l'éolienne est surmontée d'une hélice et d'une girouette. Une échelle permet d'accéder en haut de la structure.

Au sud, creusé en partie dans le sol, un bassin est associé à l'éolienne. De plan carré de 8 mètres de côtés et d'une profondeur de 1, 50 mètres, il est construit en moellons recouverts d'un enduit au ciment et couronné de dalles monolithes.

A l'est, un lavoir de plan rectangulaire composé de 2 bassins, dont l'un est alimenté par un robinet en cuivre et l'autre par une déverse, est accolé à l'éolienne. Le lavoir est bâti en moellons recouverts d'un enduit au ciment. Les murs nord, sud et est sont couronnés de dalles calcaires inclinées vers l'intérieur du lavoir.

Historique :

Probablement construit au XXème siècle, l'édifice est aujourd'hui désaffecté. Toutefois, le bassin qui lui est accolé semble entretenu, ce qui suppose que le puits sur lequel est édifiée l'éolienne est toujours utilisé.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : Eolienne
Référence : 1824

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Mauvais état

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : - Le fer de l'éolienne est rouillé. Du lierre grimpe le long de la structure et le terre-plein est envahi d'un épais couvert végétal.
Le bassin est en état et entretenu.
- Située au nord, la trappe d'accès du puits est rouillée et dangereuse.
- Enfin, même si le lavoir est en état, il n'est pas entretenu et est couvert de végétation.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Non

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **Eolienne**

Commune : Oppede
Référence : 1824

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2 (Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Xavier Nédélec

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Xavier Nédélec/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : Eolienne
Référence : 1824

www.pnrpaca.org

Intitulé : **"La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"**
Commune : Oppede
Référence : 1827

Informations générales

Thème

Type :

Patrimoine : Hydraulique

Adresse

Département : VAUCLUSE Commune : Oppede

Lieu-dit :

Données cadastrales : Année : 1985 Section : AO Parcelle : DP

Adresse de l'édifice : Rue de la Fontaine Ronde

Statut de la propriété : Public Propriétaire : La commune

Accessibilité au public :

Adresse du propriétaire :

Accès : La vieille fontaine est située en contre bas est du vieux village.

Localisation

Coordonnées :	X	Y
GPS :		
Lambert II carto PARIS :		

Altitude : *mètres* Pente : Exposition :

Intitulé : "La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"
Référence : 1827

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Intitulé : "La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"
Commune : Oppede
Référence : 1827

Description

Description architecturale et historique

Description architecturale : La vieille fontaine est située le long d'un chemin qui borde le vieux village à l'est. Rendue peu accessible à cause de la végétation qui l'envahit. Elle est composée d'un espace sous la roche fermé d'une porte en fer rouillée et d'un bloc bâti qui devait permettre d'acheminer l'eau au château.

Historique : Cette fontaine serait (d'après témoignage oral) désaffectée depuis la seconde guerre mondiale.

Croyances, légendes, anecdotes :

Date de construction :

Date de transformation 1 :

Date de transformation 2 :

Date de transformation 3 :

Date de transformation 4 :

Intitulé : "La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"
Référence : 1827

www.pnrpaca.org

Usage et état

Usage actuel : Aucun

Usage ancien :

Etat de conservation : Menacé

Etat de protection : Aucune

Date de la protection : -

Autre état de protection :

Date de la protection : -

Enjeux et recommandations

Actions de sauvegarde réalisées :

Etat sanitaire : L'ensemble est menacé de disparaître si la commune n'intervient pas rapidement.
Il semblerait que la végétation soit laissée volontairement afin de décourager l'accès à l'édifice.

Recommandations de conservation :

Projets et enjeux particuliers :

Structure et matériaux

Structure du mur :

Principaux matériaux employés :

Style architectural :

Type de voûtement :

Huisserie :

Couverture :

Particularités

Troglodyte : Oui

Liens avec d'autres éléments :

Alimentation en eau :

PNR PACA - PATRIMOINE BÂTI

Parc naturel régional du Luberon

Intitulé : **"La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"**
Commune : Oppede
Référence : 1827

Ressources

Sources historiques

Sources orales 1 :

Sources orales 2 :

Sources bibliographiques 1
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Sources bibliographiques 2
(Auteur, Titre, Edition, Page) :

Enquête 1

Date relevé : -

Ref. étude : Inventaire du patrimoine rural du Parc naturel régional du Luberon

Nom de l'enquêteur : Matthieu Carré

Structure : Parc naturel régional du Luberon

Nom du (des) recenseur(s) : Matthieu Carré/Anne Albert-Fournier

Saisie

Date d'enregistrement : 19-12-2000

Auteur de la saisie : Olivier Joubert

Enquête 2

Date de mise à jour : -

Ref. étude :

Nom de l'enquêteur :

Structure 2 :

Nom du (des) recenseur(s) 2 :

Intitulé : "La Vieille-Fontaine" ou "La Fontaine Ronde"
Référence : 1827

www.pnrpaca.org